



- Administrativ**
- Gemeindegrenze mit Bezeichnung
- Wasserbaulicher Bestand**
- Grenze des Untersuchungsgebietes
 - Einzugsgebiet des Schöpfwerkes
 - Schöpfwerk mit Bezeichnung
 - Polderfläche
 - Gräben II. Ordnung nach Zuständigkeit WBV mit Grabennummer
 - Gräben II. Ordnung nach Zuständigkeit WRRL (gepuffert)
 - Grundwasserisohypsen (Durchschnittswerte in mNN)
 - erfasste Regenentwasserungsanlagen mit Schrittfeld
 - Fleßbrüchigkeit in den Teilzugsgebieten
 - Regenrückhaltebecken
 - Regenwassertank
 - Versickerungsflächen
 - Rohrdurchlass
 - Straße unausgebaut (örtliche Versickerung)
 - zusätzlich erfasste Rohrleitung
 - zusätzlich erfasster Graben
 - nicht mehr vorhandener Graben
 - ehemaliger Brunnen
 - Grundwasserstandsstelle mit Bezeichnung
 - Bohrpunkte
- Darstellung der Problembereiche (mit Angabe der Teilgebietsnummer)**
- 1,2 Grabenunterhaltung behindert
 - geringer Grundwasserflurabstand
 - geringer Grundwasserflurabstand/vorhandene Dichtschicht
 - geringer Grundwasserflurabstand/Zulaufstandort
 - geringer Grundwasserflurabstand/vorhandene Dichtschicht/Zulaufstandort
 - vorhandene Dichtschicht
 - Zulaufstandort
 - Dichtschicht prüfen
 - hohe Bebauungsdichte
 - Investition erforderlich



Index	Datum	Geändert	Art der Änderung	Geprüft

Amt Usedom-Nord

UmweltPlan GmbH Stralsund
 Hauptplatz 2, 18437 Stralsund, Tel.: 038316108-0, Fax: 49
 Niederlassung, Seestraße 1a, 18273 Gristow, Tel.: 038434645-0, Fax: 29
 info@umweltplan.de, www.umweltplan.de

Projekt		Übersichtsplan Problemanalyse Gemeinde Zinnowitz		
Untersuchung der Vorflut- verhältnisse im Amtsreich Usedom-Nord		Karte 2.5	Herhebungs- maßstab	Legenungs- maßstab
		1:5.000	H84	ETRS 89
		besteht	01/2012	K12g
		gezeichnet	01/2012	Kerstin Hillmann
		geprüft	01/2012	Alfons